CYBRIX
Hydro Foam

CC-HF · 500 mL

নিয়মিত যত্নের ঘনীভূত কার শ্যাম্পু

CYBRIX Hydro Foam হলো বাণিজ্যিক ওয়াশ সিস্টেম, স্ব-পরিষেবা কার ওয়াশ এবং বাড়িতে গাড়ি ধোয়ার জন্য নিয়মিত যত্নের ঘনীভূত শ্যাম্পু। অ্যানায়নিক ও নন-আয়নিক সার্ফ্যাক্ট্যান্টের মিশ্রণ পাতলা করার পর কোমল ফেনার মাধ্যমে মৃদু অথচ পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিষ্কার করে। ফসফেট ও NTA-মুক্ত Hydro Foam পেইন্ট প্রোটেকশন ফিল্ম (PPF) দিয়ে সুরক্ষিত গাড়ির জন্য উপযোগী এবং পরিকল্পিত নিয়মিত ধোয়ার জন্য তৈরি।

বিশেষ বিবরণ

আয়তন	500 mL
রূপ	ব্রাশড-মেটালিক স্ক্রু-ক্যাপ বোতলে ঘনীভূত দ্রবণ
ফর্মুলা	ফসফেট ও NTA মুক্ত
সার্ফ্যাক্ট্যান্ট ব্যবস্থা	অ্যানায়নিক ও ননআয়নিক সার্ফ্যাক্ট্যান্ট
প্রয়োগ	বাণিজ্যিক ওয়াশ সিস্টেম, স্ব-পরিষেবা কার ওয়াশ এবং বাড়িতে ব্যবহার
পাতলা করার অনুপাত	1:100 (10 L উষ্ণ পানিতে 50 mL)
উপযুক্ত পৃষ্ঠ	PPF-এর উপযোগী

উপযোগী পৃষ্ঠ

পেইন্ট প্রোটেকশন ফিল্ম (PPF) দিয়ে সুরক্ষিত গাড়ির জন্য উপযোগী।

ব্যবহারের নির্দেশনা

1. প্রাক-ধোয়া: উপযুক্ত প্রি-ওয়াশ বা স্নো ফোম দিয়ে ভারী বা আলগা ময়লা সরান। সরাসরি সূর্যালোক থেকে দূরে ঠান্ডা গাড়ির বডিতে কাজ করুন।
2. ভালোভাবে ঝাঁকান। পরিষ্কার ওয়াশ বালতিতে 10 L উষ্ণ পানিতে 50 mL Hydro Foam মিশিয়ে পাতলা করুন (1:100)।
3. হালকা ফেনা তৈরির জন্য দ্রবণটি অল্পক্ষণ নাড়ুন। ধুয়ে নেওয়ার জন্য আলাদা বালতিতে পরিষ্কার পানি প্রস্তুত রাখুন।
4. পরিষ্কার ওয়াশ মিট বা স্পঞ্জ দিয়ে ওপর থেকে নিচে ধুয়ে নিন এবং সেটি নিয়মিত ধুতে থাকুন; দুই-বালতি পদ্ধতি ব্যবহার করাই ভালো।
5. শ্যাম্পু শুকানোর আগে প্রচুর পরিষ্কার পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন, তারপর মানসম্মত মাইক্রোফাইবার ড্রাইং টাওয়েল দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে নিন।

সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা

4°C থেকে 30°C (39°F–86°F) তাপমাত্রায় মুখ বন্ধ করে সংরক্ষণ করুন। তাপ, তুষার ও সরাসরি সূর্যালোক থেকে দূরে রাখুন। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। গিলে ফেলবেন না। পণ্যের সর্বোত্তম অবস্থা বজায় রাখতে, খোলার 12 মাসের মধ্যে ব্যবহারের পরামর্শ দিই।

সবসময় পণ্যের লেবেল ও নিরাপত্তা তথ্যপত্র অনুসরণ করুন। পুরো পৃষ্ঠে প্রয়োগের আগে চোখে পড়ে না এমন স্থানে পরীক্ষা করুন।

অনূদিত পণ্যের তথ্য; এটি নিরাপত্তা তথ্যপত্র বা অনুমোদিত আইনি নথি নয়।

গাড়ির ছবি কেবল উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত; কোনো গাড়ি প্রস্তুতকারকের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা বোঝানো হয়নি।

CYBRIX
Iron Wheels Cleaner

CC-IWC · 500 mL

বিক্রিয়াশীল লৌহকণা অপসারণকারী হুইল ক্লিনার

CYBRIX Iron Wheels Cleaner (IWC) হলো নিখুঁতভাবে দূষক অপসারণের জন্য রং পরিবর্তনকারী লৌহকণা অপসারক ও হুইল ক্লিনার। এটি পৃষ্ঠের মরিচা, ধাতব কণা, তাপে জমাট বাঁধা ব্রেকের ধুলো এবং অন্যান্য অজৈব দূষক দ্রুত দ্রবীভূত করে। এর মৃদু, ভেজা অবস্থায় কার্যকর ফর্মুলা প্রয়োগ করা স্থানের সংস্পর্শে থেকে একগুঁয়ে জমাট ময়লা ও তাপে সংযুক্ত কণার ওপর কাজ করে। দূষক দ্রবীভূত হলে ফর্মুলাটি বেগুনি হয়ে যায়; বিশেষ সার্ফ্যাক্ট্যান্ট মুক্ত ময়লা ছড়িয়ে দেয়, যাতে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলা যায়।

বিশেষ বিবরণ

আয়তন	500 mL
পণ্যের ধরন	রং পরিবর্তনকারী লৌহকণা অপসারক ও হুইল ক্লিনার
প্রয়োগ	রাসায়নিক-প্রতিরোধী ট্রিগার স্প্রেয়ার দিয়ে স্প্রে প্রয়োগ
প্যাকেজিং	স্ক্রু-ক্যাপযুক্ত ব্রাশড-মেটালিক বোতল
বিক্রিয়ার নির্দেশক	দূষক দ্রবীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেগুনি হয়ে যায়
ধুয়ে ফেলা	পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন

উপযোগী পৃষ্ঠ

চাকা পরিষ্কারের জন্য; সংবেদনশীল ফিনিশে প্রথমে আড়ালে থাকা স্থানে পরীক্ষা করুন।

ব্যবহারের নির্দেশনা

1. ভালো বায়ু চলাচলযুক্ত ছায়াযুক্ত স্থানে কাজ করুন। উপযুক্ত দস্তানা ও চোখের সুরক্ষা সরঞ্জাম পরুন; চাকা ঠান্ডা আছে নিশ্চিত করুন।
2. চাকার আলগা ময়লা ধুয়ে ফেলুন এবং পৃষ্ঠ থেকে পানি ঝরতে দিন।
3. রাসায়নিক-প্রতিরোধী ট্রিগার স্প্রেয়ার লাগান। ব্যবহারের আগে IWC আলতোভাবে ঝাঁকান।
4. চাকা ও আক্রান্ত স্থানগুলোতে সমানভাবে IWC স্প্রে করুন।
5. ফর্মুলাটিকে বিক্রিয়া করে বেগুনি হতে দিন; ভেজা রাখুন এবং নরম হুইল ব্রাশ দিয়ে জমাট ময়লা হালকাভাবে ঘষুন।
6. পরিষ্কার পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। পরীক্ষা করুন, তারপর যেখানে দূষক রয়ে গেছে সেখানে পুনরাবৃত্তি করুন।

সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা

ঠান্ডা, শুকনো, ভালো বায়ু চলাচলযুক্ত স্থানে 5–25°C (41–77°F) তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন। ব্যবহার না করলে পাত্রের মুখ শক্তভাবে বন্ধ রাখুন। তাপ, তুষার, সরাসরি সূর্যালোক, শিশু ও পোষা প্রাণী থেকে দূরে রাখুন। সর্বোত্তম ফলের জন্য, খোলার পর 12 মাসের মধ্যে ব্যবহার করুন।

সবসময় পণ্যের লেবেল ও নিরাপত্তা তথ্যপত্র অনুসরণ করুন। পুরো পৃষ্ঠে প্রয়োগের আগে চোখে পড়ে না এমন স্থানে পরীক্ষা করুন।

অনূদিত পণ্যের তথ্য; এটি নিরাপত্তা তথ্যপত্র বা অনুমোদিত আইনি নথি নয়।

গাড়ির ছবি কেবল উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত; কোনো গাড়ি প্রস্তুতকারকের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা বোঝানো হয়নি।

CYBRIX
Zero Cut+

CC-ZC · 500 mL

PPF পৃষ্ঠ পুনরুদ্ধারকারী ক্লিনার

CYBRIX Zero Cut+ হলো বিশেষভাবে পেইন্ট প্রোটেকশন ফিল্মের জন্য তৈরি সম্পূর্ণ পৃষ্ঠ পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা ব্যবস্থা। এর ঘর্ষণহীন, কণামুক্ত ফর্মুলা ফিল্মের অখণ্ডতা বজায় রেখে ওপরের স্তর থেকে অবশিষ্টাংশ, জারণ ও গেঁথে থাকা দূষক তুলে আনে। পৃষ্ঠের স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনতে, ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে এবং ফিনিশ পরিষ্কার ও দৃষ্টিনন্দন রাখতে PPF পলিশিং ও দূষক অপসারণে এটি ব্যবহার করুন।

বিশেষ বিবরণ

আয়তন	500 mL
ফর্মুলা	ঘর্ষণহীন, কণামুক্ত তরল
প্রয়োগ	PPF পলিশিং ও দূষক অপসারণ
উপযোগী পৃষ্ঠ	রং সুরক্ষা ফিল্ম (PPF)
ফিনিশ	পৃষ্ঠের উন্নত স্বচ্ছতা ও উজ্জ্বলতা
প্যাকেজ	ফ্লিপ-টপ ডিসপেন্সিং ক্যাপসহ ব্রাশড-মেটালিক বোতল

উপযোগী পৃষ্ঠ

পেইন্ট প্রোটেকশন ফিল্ম (PPF)। ম্যাট, সাটিন বা অন্যান্য সংবেদনশীল ফিল্ম ফিনিশে আগে পরীক্ষা করুন।

ব্যবহারের নির্দেশনা

1. কেবল ঠান্ডা, পরিষ্কার, শুকনো PPF পৃষ্ঠে কাজ করুন; প্রথমে চোখে পড়ে না এমন স্থানে পরীক্ষা করুন।
2. ভালোভাবে ঝাঁকান। পরিষ্কার, নরম অ্যাপ্লিকেটর বা উপযুক্ত ফিনিশিং প্যাডে অল্প পরিমাণ নিন।
3. হালকা, সমান চাপ দিয়ে ছোট অংশে কাজ করুন। মেশিনে ব্যবহারের জন্য নরম প্যাড ও কম গতি বেছে নিন; তাপ এড়িয়ে চলুন।
4. শুকানোর আগে পরিষ্কার, নরম মাইক্রোফাইবার তোয়ালে দিয়ে অবশিষ্টাংশ মুছুন; উপযুক্ত আলোতে পৃষ্ঠ পরীক্ষা করুন।
5. কেবল প্রয়োজনমতো পুনরাবৃত্তি করুন। পণ্য ফিল্মে শুকাতে বা জোড় ও প্রান্তে জমতে দেবেন না।

সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা

41°F থেকে 77°F (5°C–25°C) তাপমাত্রায় মুখ বন্ধ করে সোজা অবস্থায় সংরক্ষণ করুন। তাপ, তুষার ও সরাসরি সূর্যালোক থেকে দূরে রাখুন। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। চোখের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন; ব্যবহারের পর হাত ধুয়ে নিন। সর্বোত্তম ফলের জন্য, প্যাকেটে সময়সীমা দেওয়া থাকলে তার মধ্যে ব্যবহার করুন।

সবসময় পণ্যের লেবেল ও নিরাপত্তা তথ্যপত্র অনুসরণ করুন। পুরো পৃষ্ঠে প্রয়োগের আগে চোখে পড়ে না এমন স্থানে পরীক্ষা করুন।

অনূদিত পণ্যের তথ্য; এটি নিরাপত্তা তথ্যপত্র বা অনুমোদিত আইনি নথি নয়।

গাড়ির ছবি কেবল উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত; কোনো গাড়ি প্রস্তুতকারকের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা বোঝানো হয়নি।

CYBRIX
Hydro Coat

CC-HC · 500 mL

কোয়ার্টজ সিরামিক স্প্রে কোটিং

CYBRIX Hydro Coat হলো কোয়ার্টজ-সমৃদ্ধ সিরামিক স্প্রে কোটিং, যা সুরক্ষিত বাহ্যিক ফিনিশের পরিচর্যাকারী ইনস্টলার ও উৎসাহীদের জন্য তৈরি। স্প্রে করে প্রয়োগ করলে এটি রং গভীর করার পাশাপাশি সুষম ঔজ্জ্বল্য, পৃষ্ঠের মসৃণতা ও শক্তিশালী পানি বিকর্ষণ ক্ষমতা দেয়। Hydro Coat হলো PPF, ভিনাইল র‍্যাপ ও রঙের সিল করা কোটিংয়ের ওপর নিয়মিত যত্নের অতিরিক্ত আবরণ, যা সার্ভিসের মধ্যবর্তী সময়ে উপযোগী পৃষ্ঠকে দূষক থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

বিশেষ বিবরণ

আয়তন	500 mL
প্যাকেজিং	স্ক্রু ক্যাপসহ ব্রাশড-মেটালিক বোতল
পণ্যের ধরন	কোয়ার্টজ (SiO_2) সিরামিক স্প্রে কোটিং
প্রয়োগ	রাসায়নিক-প্রতিরোধী ট্রিগার স্প্রেয়ার দিয়ে স্প্রে প্রয়োগ
নির্ধারিত ব্যবহার	সিল করা কোটিংয়ের রক্ষণাবেক্ষণে উপরের অতিরিক্ত স্তর
উপযোগী পৃষ্ঠ	PPF, রং এবং গ্লস, ম্যাট বা সাটিন ভিনাইল র‍্যাপ
ফিনিশ	উজ্জ্বলতা, মসৃণতা ও জলবিকর্ষণের ভারসাম্য

উপযোগী পৃষ্ঠ

রং, স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্ষত সারানো ফিল্মসহ PPF এবং গ্লস, ম্যাট বা সাটিন ভিনাইল র‍্যাপ।

ব্যবহারের নির্দেশনা

1. পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলসহ ঘরের ভেতরে বা ছায়ায় ঠান্ডা পৃষ্ঠে কাজ করুন; সরাসরি সূর্যালোক ও গরম প্যানেল এড়িয়ে চলুন।
2. গাড়ি ধুয়ে সম্পূর্ণ শুকিয়ে নিন। প্রয়োগের আগে পৃষ্ঠে কোনো আলগা দূষক নেই তা নিশ্চিত করুন।
3. ভালোভাবে ঝাঁকান। রাসায়নিক-প্রতিরোধী ট্রিগার স্প্রেয়ার লাগিয়ে ছোট অংশে বা পরিষ্কার মাইক্রোফাইবার অ্যাপ্লিকেটরে হালকা স্প্রে করুন।
4. পণ্যের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রেখে পরিষ্কার মাইক্রোফাইবার তোয়ালে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পাতলা, সমান স্তর ছড়িয়ে দিন।
5. দ্বিতীয় পরিষ্কার, শুকনো মাইক্রোফাইবার তোয়ালে দিয়ে অবশিষ্টাংশ সমান করুন, যতক্ষণ না ফিনিশ অভিন্ন দেখায়।
6. এভাবে একটির পর একটি প্যানেলে কাজ করুন। ভালো আলোতে পরীক্ষা করুন এবং পরের অংশে যাওয়ার আগে বাকি অবশিষ্টাংশ আবার সমান করুন।

সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা

ঠান্ডা, শুকনো স্থানে 5–25 °C (41–77 °F) তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন। ব্যবহার না করলে পাত্রের মুখ শক্তভাবে বন্ধ রাখুন। সরাসরি সূর্যালোক, তাপের উৎস ও হিমায়িত হওয়ার পরিবেশ থেকে দূরে রাখুন। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। সর্বোত্তম মানের জন্য, খোলার 12 মাসের মধ্যে ব্যবহার করুন।

সবসময় পণ্যের লেবেল ও নিরাপত্তা তথ্যপত্র অনুসরণ করুন। পুরো পৃষ্ঠে প্রয়োগের আগে চোখে পড়ে না এমন স্থানে পরীক্ষা করুন।

অনূদিত পণ্যের তথ্য; এটি নিরাপত্তা তথ্যপত্র বা অনুমোদিত আইনি নথি নয়।

গাড়ির ছবি কেবল উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত; কোনো গাড়ি প্রস্তুতকারকের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা বোঝানো হয়নি।

CYBRIX
Hydro Glass

CC-HG · 50 mL Kit

পানি-বিকর্ষী সিরামিক গ্লাস কোটিং

CYBRIX Hydro Glass (HG) হলো বিশেষভাবে গাড়ির কাচের জন্য তৈরি পানি-বিকর্ষী সিরামিক কোটিং। এটি একটি টেকসই সুরক্ষা স্তর তৈরি করে, যা কাচ থেকে পানি সরে যেতে সাহায্য করে, আরও পরিষ্কার দৃষ্টিসীমা বজায় রাখে, গতিতে চলার সময় ওয়াইপারের ওপর নির্ভরতা কমায় এবং তেলের আস্তরণ জমা প্রতিরোধে সাহায্য করে। উইন্ডশিল্ড ও অন্যান্য বাইরের কাচের জন্য তৈরি HG উইন্ডশিল্ডে আট মাস পর্যন্ত সুরক্ষা দেয়, যা অন্যান্য কাচের পৃষ্ঠে আরও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।

বিশেষ বিবরণ

আয়তন	50 mL কিট
ধরন	বাক্সবন্দি কিট: 50 mL কোটিং বোতল ও ফোম অ্যাপ্লিকেটর ব্লক
প্রয়োগ	সরবরাহকৃত ফোম অ্যাপ্লিকেটর ব্লক দিয়ে হাতে প্রয়োগ
পাতলা করা	সরাসরি ব্যবহারযোগ্য; পাতলা করবেন না
উপযোগী পৃষ্ঠ	গাড়ির কাচ
ফিনিশ	স্বচ্ছ জলবিকর্ষী সুরক্ষামূলক স্তর
স্থায়িত্ব	উইন্ডশিল্ডে সর্বোচ্চ 8 মাস; অন্যান্য কাচে আরও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে

উপযোগী পৃষ্ঠ

গাড়ির উইন্ডশিল্ড ও অন্যান্য বাইরের কাচের পৃষ্ঠের জন্য।

ব্যবহারের নির্দেশনা

1. পরিষ্কার, ছায়াযুক্ত, ভালো বায়ু চলাচলযুক্ত স্থানে ঠান্ডা কাচে কাজ করুন; উপযুক্ত দস্তানা পরুন।
2. কাচ ভালোভাবে পরিষ্কার করুন, দূষক ও তেলের আস্তরণ সরিয়ে ফেলুন, তারপর পৃষ্ঠ সম্পূর্ণ শুকিয়ে নিন।
3. HG ভালোভাবে ঝাঁকান। সরবরাহকৃত ফোম অ্যাপ্লিকেটর ব্লকে কয়েক ফোঁটা দিন।
4. সহজে কাজ করা যায় এমন একটি অংশে প্রতিবার আগের প্রলেপের কিছুটা ওপর দিয়ে লাগান, যতক্ষণ না আবরণ সমান ও অবিচ্ছিন্ন হয়।
5. পরিবেশের অবস্থা অনুযায়ী কোটিংয়ের উদ্বায়ী অংশ বাষ্পীভূত হতে দিন, তারপর পরিষ্কার, আঁশমুক্ত তোয়ালে দিয়ে অবশিষ্টাংশ সমান করুন।
6. বিভিন্ন কোণ থেকে স্বচ্ছতা পরীক্ষা করুন। কোটিং পুরোপুরি স্থিত না হওয়া পর্যন্ত কাচ শুকনো রাখুন এবং ওয়াইপার ব্যবহার এড়িয়ে চলুন।

সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা

50–77°F (10–25°C) তাপমাত্রায় মুখ শক্তভাবে বন্ধ করে সংরক্ষণ করুন। মূল পাত্রে রাখুন এবং তাপ, তুষার ও সরাসরি সূর্যালোক থেকে দূরে রাখুন। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন; কেবল যথাযথ বায়ু চলাচলযুক্ত স্থানে ব্যবহার করুন। সর্বোত্তম সামঞ্জস্যের জন্য, খোলার পর অবশিষ্ট পণ্য দ্রুত ব্যবহার করুন এবং তারিখযুক্ত লেবেলের নির্দেশনা অনুসরণ করুন।

সবসময় পণ্যের লেবেল ও নিরাপত্তা তথ্যপত্র অনুসরণ করুন। পুরো পৃষ্ঠে প্রয়োগের আগে চোখে পড়ে না এমন স্থানে পরীক্ষা করুন।

অনূদিত পণ্যের তথ্য; এটি নিরাপত্তা তথ্যপত্র বা অনুমোদিত আইনি নথি নয়।

গাড়ির ছবি কেবল উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত; কোনো গাড়ি প্রস্তুতকারকের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা বোঝানো হয়নি।

CYBRIX
InteriorPro

CC-IP · 500 mL

pH-নিরপেক্ষ ইন্টেরিয়র ক্লিনার

CYBRIX InteriorPro হলো চামড়া, Alcantara এবং আসনাবরণ ও কার্পেটসহ গাড়ির টেক্সটাইলের জন্য উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন, pH-নিরপেক্ষ ইন্টেরিয়র ক্লিনার। এর সূক্ষ্ম ফেনা তন্তুর ভেতরে প্রবেশ করে গভীরে জমে থাকা ময়লা তুলে আনে এবং ভেজা কাপড় বা ওয়েট/ড্রাই ভ্যাকুয়াম দিয়ে পরিষ্কার করতে সহায়তা করে। ফর্মুলাটি পানির দাগ ফেলে না, বিদ্যমান পানিবিকর্ষক ট্রিটমেন্ট অক্ষুণ্ণ রাখে এবং ময়লা পুনরায় জমা প্রতিরোধে সহায়তা করে, ফলে আবার ময়লা হতে দেরি হয়।

বিশেষ বিবরণ

আয়তন	500 mL
ধরন	নিরপেক্ষ pH-এর অভ্যন্তরীণ অংশের ক্লিনার
প্রয়োগ	সূক্ষ্ম ফেনা দিয়ে পরিষ্কার
উপযোগী পৃষ্ঠ	চামড়া, আলকান্টারা, আসনের আবরণ, কার্পেট ও গাড়িতে ব্যবহৃত কাপড়
অপসারণ পদ্ধতি	ওয়েট/ড্রাই ভ্যাকুয়াম বা স্যাঁতসেঁতে কাপড়
ফিনিশ	পানির দাগ থাকে না; বিদ্যমান জলবিকর্ষী ট্রিটমেন্ট অক্ষুণ্ণ রাখে
প্যাকেজিং	স্ক্রু ক্যাপসহ ব্রাশড-মেটালিক বোতল

উপযোগী পৃষ্ঠ

চামড়া, Alcantara, আসনাবরণ, কার্পেট এবং গাড়ির অন্যান্য উপযুক্ত টেক্সটাইল পৃষ্ঠ।

ব্যবহারের নির্দেশনা

1. ভ্যাকুয়াম দিয়ে আলগা ময়লা সরান, তারপর আড়ালে থাকা একটি অংশে রঙের স্থায়িত্ব ও উপাদানের উপযোগিতা পরীক্ষা করুন।
2. পরিষ্কার মাইক্রোফাইবার তোয়ালে, নরম ব্রাশ অথবা সরাসরি টেক্সটাইল অংশে InteriorPro লাগান; উপাদান অতিরিক্ত ভেজাবেন না।
3. নিয়ন্ত্রিত টানে আলতোভাবে কাজ করুন; Alcantara ও টেক্সটাইলে তন্তুর দিক অনুসরণ করুন।
4. ভেতরে জমে থাকা ময়লা তুলতে সূক্ষ্ম ফেনাকে অল্প সময় দিন; পণ্য শুকাতে দেবেন না।
5. ভেজা কাপড় বা ওয়েট/ড্রাই ভ্যাকুয়াম দিয়ে ফেনা ও ময়লা সরান। পৃষ্ঠ সম্পূর্ণ শুকাতে দিন।

সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা

শীতল, শুষ্ক স্থানে 5–25 °C তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন। ব্যবহার না করলে পাত্র শক্তভাবে বন্ধ রাখুন। তাপ, তুষার ও সরাসরি সূর্যালোক থেকে দূরে রাখুন; শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। সংরক্ষণকাল সংক্রান্ত পরামর্শ: খোলার পর দ্রুত ব্যবহার করুন এবং ব্যবহারের আগে পণ্যের অবস্থা পরীক্ষা করুন।

সবসময় পণ্যের লেবেল ও নিরাপত্তা তথ্যপত্র অনুসরণ করুন। পুরো পৃষ্ঠে প্রয়োগের আগে চোখে পড়ে না এমন স্থানে পরীক্ষা করুন।

অনূদিত পণ্যের তথ্য; এটি নিরাপত্তা তথ্যপত্র বা অনুমোদিত আইনি নথি নয়।

গাড়ির ছবি কেবল উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত; কোনো গাড়ি প্রস্তুতকারকের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা বোঝানো হয়নি।

CYBRIX
Interior Coat

CC-IC · 300 mL Kit

ইন্টেরিয়র সিরামিক কোটিং

CYBRIX Interior Coat হলো চামড়া, PU ও কৃত্রিম চামড়া, Alcantara, টেক্সটাইল এবং প্লাস্টিক ট্রিমের জন্য পেশাদার সিরামিক/সিলেন ইন্টেরিয়র কোটিং সিস্টেম। এর উন্নত ফর্মুলা অতি-পাতলা, স্বচ্ছ ও নমনীয় সুরক্ষাস্তর তৈরি করে, যা পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্য ঢেকে না দিয়ে তা বজায় রাখে। পরিশীলিত ইন্টেরিয়র ও পেশাদার ফলাফলের জন্য তৈরি Interior Coat মূল স্পর্শানুভূতি ও চেহারা অক্ষুণ্ণ রেখে দাগ, ভেতরে পদার্থের অনুপ্রবেশ এবং ঘর্ষণজনিত ক্ষয় প্রতিরোধে সহায়তা করে।

বিশেষ বিবরণ

আয়তন	300 mL কিট
ধরন	বাক্সবন্দি কিট
কিটের সামগ্রী	300 mL সাদা স্ক্রু-ক্যাপ বোতল; মাইক্রোফাইবার অ্যাপ্লিকেটর ব্লক
ফর্মুলা	সিরামিক/সিলেন-ভিত্তিক
প্রয়োগ	পাতলা, সমান স্তর
উপযোগী পৃষ্ঠ	চামড়া, PU/কৃত্রিম চামড়া, আলকান্টারা, কাপড় ও প্লাস্টিক ট্রিম
ফিনিশ	স্বচ্ছ, নমনীয় সুরক্ষামূলক স্তর

উপযোগী পৃষ্ঠ

চামড়া, PU/কৃত্রিম চামড়া, Alcantara, টেক্সটাইল এবং প্লাস্টিক ট্রিম।

ব্যবহারের নির্দেশনা

1. পরিষ্কার, ছায়াযুক্ত, পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলকারী স্থানে কাজ করুন। উপযুক্ত দস্তানা পরুন এবং আড়ালে থাকা অংশে উপযোগিতা পরীক্ষা করুন।
2. ধুলো, তেল, ক্লিনারের অবশিষ্টাংশ ও ড্রেসিং সরাতে নির্দিষ্ট পৃষ্ঠ ভালোভাবে পরিষ্কার করুন। সম্পূর্ণ শুকাতে দিন।
3. সঙ্গে দেওয়া মাইক্রোফাইবার অ্যাপ্লিকেটর ব্লকে অল্প পরিমাণ লাগান; সরাসরি ইন্টেরিয়রের পৃষ্ঠে ঢালবেন না।
4. একবারে সহজে কাজ করা যায় এমন একটি অংশে পাতলা, সমান স্তর ছড়ান; উপাদান অতিরিক্ত না ভিজিয়ে টেক্সচার ও সেলাইয়ের জায়গায় লাগান।
5. কোনো অংশ বাদ পড়েছে কি না, পণ্য জমে আছে কি না বা অতিরিক্ত লেগেছে কি না সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা করুন। প্রয়োজনে পরিষ্কার, শুকনো মাইক্রোফাইবার তোয়ালে দিয়ে আলতোভাবে সমান করুন।
6. ব্যবহারের আগে ট্রিটমেন্ট করা পৃষ্ঠ সম্পূর্ণ শুকাতে দিন। কিউরিং চলাকালে শুকনো রাখুন এবং সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন।

সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা

শীতল, শুষ্ক স্থানে 41–77°F (5–25°C) তাপমাত্রায় সোজা করে সংরক্ষণ করুন। ব্যবহার না করলে পাত্র শক্তভাবে বন্ধ রাখুন; তাপ, তুষার ও সরাসরি সূর্যালোক থেকে সুরক্ষিত রাখুন। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। চোখের সংস্পর্শ ও ত্বকের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন। খোলার পর দ্রুত ব্যবহার করুন এবং প্যাকেটে দেওয়া সংরক্ষণকাল বা ব্যাচ সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুসরণ করুন।

সবসময় পণ্যের লেবেল ও নিরাপত্তা তথ্যপত্র অনুসরণ করুন। পুরো পৃষ্ঠে প্রয়োগের আগে চোখে পড়ে না এমন স্থানে পরীক্ষা করুন।

অনূদিত পণ্যের তথ্য; এটি নিরাপত্তা তথ্যপত্র বা অনুমোদিত আইনি নথি নয়।

গাড়ির ছবি কেবল উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত; কোনো গাড়ি প্রস্তুতকারকের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা বোঝানো হয়নি।

CYBRIX
Mirror Black

CC-MB · 500 mL

দীর্ঘস্থায়ী টায়ার ড্রেসিং

CYBRIX Mirror Black (MB) হলো ডিটেইলার ও রুচিশীল গাড়ির মালিকদের জন্য উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন টায়ার ড্রেসিং। এর গাঢ় কালো রঞ্জন দ্রুত বিবর্ণ টায়ারের পাশের দেয়ালকে সমৃদ্ধ, কারখানা থেকে সদ্য আসার মতো চেহারা দেয়। পাশাপাশি একটি সুরক্ষাস্তর তৈরি করে, যা ফাটল, অক্সিডেশন, UV সংস্পর্শ, সড়কের লবণ এবং বয়সজনিত বিবর্ণতা প্রতিরোধে সহায়তা করে। পানি ও আবহাওয়া প্রতিরোধী কার্যক্ষমতা ভেজা অবস্থাসহ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নির্বাচিত স্যাটিন বা চকচকে ফিনিশ ধরে রাখতে সহায়তা করে।

বিশেষ বিবরণ

আয়তন	500 mL
প্যাকেজ	স্ক্রু ক্যাপযুক্ত ব্রাশড-মেটালিক বোতল
প্রয়োগ	লাগিয়ে মুছে মসৃণ করুন
পাতলা করা	সরবরাহকৃত অবস্থায় ব্যবহার করুন; পাতলা করবেন না
উপযোগী পৃষ্ঠ	গাড়ির টায়ারের পরিষ্কার, শুকনো সাইডওয়াল
ফিনিশ	প্রয়োগের ওপর নির্ভর করে প্রাকৃতিক সাটিন থেকে চকচকে ফিনিশ
স্থায়িত্ব	দীর্ঘস্থায়ী সুরক্ষা

উপযোগী পৃষ্ঠ

গাড়ির টায়ারের পরিষ্কার, শুকনো পাশের দেয়াল।

ব্যবহারের নির্দেশনা

1. সরাসরি সূর্যালোকের বাইরে টায়ারের ঠান্ডা পাশের দেয়ালে কাজ করুন। টায়ার ভালোভাবে পরিষ্কার করুন এবং পৃষ্ঠ সম্পূর্ণ শুকনো আছে নিশ্চিত করুন।
2. ভালোভাবে ঝাঁকান। নির্দিষ্ট ফোম অ্যাপ্লিকেটর বা মাইক্রোফাইবার তোয়ালেতে অল্প পরিমাণ লাগান।
3. টায়ারের পাশের দেয়ালে পাতলা, সমান স্তর ছড়ান; ট্রেড, ব্রেকের অংশ, রং করা পৃষ্ঠ এবং সংলগ্ন বডিতে লাগাবেন না।
4. ফিনিশ সমান হতে ও শুকাতে দিন। ঘূর্ণনের সময় ছিটকে পড়া কমাতে পরিষ্কার মাইক্রোফাইবার তোয়ালে দিয়ে অতিরিক্ত অংশ মুছুন।
5. আরও উজ্জ্বল চকচকে ভাবের জন্য প্রথম স্তর শুকানোর পর দ্বিতীয় একটি পাতলা প্রলেপ দিন। স্যাটিন ফিনিশের জন্য একটি হালকা প্রলেপ ব্যবহার করুন।
6. গাড়ি চালানো বা টায়ার পানির সংস্পর্শে আনার আগে পণ্য শুকাতে দিন।

সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা

শীতল, শুষ্ক স্থানে 5–30 °C (41–86 °F) তাপমাত্রায় সোজা করে সংরক্ষণ করুন। ব্যবহার না করলে পাত্র শক্তভাবে বন্ধ রাখুন। তাপ, তুষার ও সরাসরি সূর্যালোক থেকে দূরে রাখুন; শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। সেরা ফলাফলের জন্য খোলার 12 মাসের মধ্যে ব্যবহার করুন এবং খোলার তারিখ লিখে রাখুন।

সবসময় পণ্যের লেবেল ও নিরাপত্তা তথ্যপত্র অনুসরণ করুন। পুরো পৃষ্ঠে প্রয়োগের আগে চোখে পড়ে না এমন স্থানে পরীক্ষা করুন।

অনূদিত পণ্যের তথ্য; এটি নিরাপত্তা তথ্যপত্র বা অনুমোদিত আইনি নথি নয়।

গাড়ির ছবি কেবল উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত; কোনো গাড়ি প্রস্তুতকারকের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা বোঝানো হয়নি।

CYBRIX
Plastic Black

CC-PB · 120 mL

বাহ্যিক ট্রিম পুনরুদ্ধারকারী পেস্ট

CYBRIX Plastic Black (PB) হলো বাহ্যিক প্লাস্টিক, রাবারের অংশ ও ট্রিমের জন্য তৈরি প্রিমিয়াম কালো রং পুনরুদ্ধারকারী পেস্ট। এটি বিবর্ণ পৃষ্ঠে আরও গাঢ়, সমান কালো ভাব ফিরিয়ে আনে এবং UV সংস্পর্শ ও পরিবেশজনিত ক্ষয়ের বিরুদ্ধে অব্যাহত সুরক্ষা দেয়। ঘন পেস্টটি টেক্সচারযুক্ত পৃষ্ঠের ভেতরে কাজ করে এবং অল্প পরিমাণেই বড় অংশ ঢাকে—স্টুডিওর কাজ ও উৎসাহী ব্যবহারকারীদের যত্নশীল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপযোগী।

বিশেষ বিবরণ

আয়তন	120 mL
ধরন	কালো রং পুনরুদ্ধারকারী পেস্ট · পাম্প বোতল
প্রয়োগ	ফোম বা মাইক্রোফাইবার অ্যাপ্লিকেটর দিয়ে হাতে প্রয়োগ
উপযোগী পৃষ্ঠ	বাহ্যিক প্লাস্টিক, রাবারের অংশ ও ট্রিম
ফিনিশ	আরও গভীর, আরও সমান কালো রং
সুরক্ষা	অতিবেগুনি রশ্মি ও পরিবেশগত প্রভাব থেকে অব্যাহত সুরক্ষা

উপযোগী পৃষ্ঠ

বাহ্যিক প্লাস্টিক ট্রিম, রাবারের অংশ, সিল এবং অনুরূপ বাহ্যিক পৃষ্ঠের জন্য।

ব্যবহারের নির্দেশনা

1. সরাসরি সূর্যালোক থেকে দূরে ঠান্ডা, পরিষ্কার ও সম্পূর্ণ শুকনো পৃষ্ঠে কাজ করুন; চাইলে পাশের রং করা অংশ মাস্কিং দিয়ে ঢাকুন।
2. চেহারা ও উপযোগিতা নিশ্চিত করতে প্রথমে আড়ালে থাকা একটি অংশে পরীক্ষা করুন।
3. উপযুক্ত দস্তানা পরুন। পরিষ্কার ফোম বা মাইক্রোফাইবার অ্যাপ্লিকেটরে মটরদানার আকারের অল্প পরিমাণ PB নিন।
4. একবারে একটি অংশে পাতলা, সমান স্তরে ট্রিমের টেক্সচারের ভেতরে পেস্ট লাগান।
5. সমান, তেলতেলেভাবহীন ফিনিশের জন্য পরিষ্কার মাইক্রোফাইবার তোয়ালে দিয়ে অতিরিক্ত পেস্ট বাফ করে সরান।
6. বৃষ্টি, ধোয়া বা আর্দ্রতার সংস্পর্শে আনার আগে ট্রিটমেন্ট করা অংশ স্থিত হতে দিন।

সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা

শক্তভাবে বন্ধ করে 41–77°F (5–25°C) তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন। পেস্ট শুকিয়ে যাওয়া ঠেকাতে ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকনা লাগান। তাপের উৎস, তুষার ও সরাসরি সূর্যালোক থেকে দূরে রাখুন। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সবসময় পণ্যের লেবেল ও নিরাপত্তা তথ্যপত্র অনুসরণ করুন। পুরো পৃষ্ঠে প্রয়োগের আগে চোখে পড়ে না এমন স্থানে পরীক্ষা করুন।

অনূদিত পণ্যের তথ্য; এটি নিরাপত্তা তথ্যপত্র বা অনুমোদিত আইনি নথি নয়।

গাড়ির ছবি কেবল উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত; কোনো গাড়ি প্রস্তুতকারকের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা বোঝানো হয়নি।